



บริษัท ออล เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด



32/58 หมู่บ้านเกนควิลล์ อ่อนนุช 80 ซ.อ่อนนุช 80 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250




Tel/Fax : 02-054-4559, 081-938-6116, 091-772-6126 www.aes-service.com

วิธีการซ่อมรอยต่อส่วนต่อเติมของบ้าน กับตัวบ้านเดิมอย่างถูกวิธี

การต่อเติมบ้านที่มีการใช้เสาเข็มยาวและต่อเติมอย่างถูกหลักการและถูกหลักวิชาการนั้นก็ต้องทำการแยกโครงสร้างตัดขาดจากตัวบ้านหลัก แต่ก็อาจมีปัญหาก็พบได้คือมีเพียงเกิดรอยร้าว หรือช่องว่างที่อยู่ระหว่างรอยต่อของส่วนต่อเติมกับตัวบ้าน ซึ่งสามารถแก้ไขได้อย่างง่าย ๆ ด้วยการอุดด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งมีขายทั่วไปตามร้านค้าวัสดุทั่วไป หรือสามารถซ่อมแซมกันเองได้เลย ดังนี้

ก่อสร้างโครงสร้างส่วนต่อเติมแยกขาดกับตัวบ้าน แต่มีก่อผนังหรือปูกระเบื้องเชื่อมต่อ หรือชนกับตัวบ้าน รอยร้าวจะเกิดที่รอยต่อผนังที่ก่อชน ยิ่งถ้ามีการบุกระเบื้องผนัง หรือปูกระเบื้องพื้นไปชน รอยแตกร้าวจะยิ่งมีมากขึ้น ในกรณีนี้การแก้ไขทำได้ไม่ยากสามารถแก้ไขโดยการตัดกระเบื้องบริเวณรอยต่อออก และตัดแยกส่วนผนังที่ก่อชนออก ในส่วนของพื้นส่วนต่อเติมที่เทชนบ้านหลักก็ให้สกัดปูนทรายปรับระดับที่เทชนผนังตัวบ้านเดิมออกให้หมด หลังจากนั้นจึงปูกระเบื้องพื้น, ผนัง โดยกันร่องบริเวณรอยต่อชนไว้ประมาณ 1 ซม. แล้วอุดด้วยวัสดุยืดหยุ่นประเภท PU เพื่อป้องกันน้ำและแมลง รอยต่อดังกล่าวเมื่อหลุดออก หรือแยกตัวออกก็สามารถซ่อมแซมได้เองค่อนข้างง่าย





อ้างอิงจากเว็บไซต์

<https://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/Renovation/Repairing-Extension-Crack.aspx>

<http://engineeringclinic.org/2015/index.php/77-fill-the-kitchen-and-then-collapsed>